



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

Ф И Л И А Л

Ново-Иркутская ТЭЦ

Бульвар Рябикова, д. 67, Иркутск, 664043

Тел. (3952) 795309, факс (3952) 795388

E-mail: post@nitec.irkutskenergo.ru

<http://www.irkutskenergo.ru>

ОКПО 00105236, ОГРН 1023801003313,

ИНН/КПП 3800000220/381202005

№ 210/202-39/

На № _____ от _____



Генеральному директору
ООО «ЭкоФильтр»
Д.А. Захарову

Об эксплуатации фильтровентиляционного
оборудования

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее.

Фильтровентиляционные установки марки СРФ4К-ВЕНТВС, поставленные Вашей организацией по договору поставки с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» установлены в топливно-транспортном цехе Ново-Иркутской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Данные установки смонтированы на приемных лотках ленточных конвейеров тракта топливоподдачи и используются для улавливания угольной пыли, образующейся в процессе транспортировки угля системой ленточных конвейеров тракта топливоподдачи.

По комплектности и качеству поставленного оборудования, а также по сопроводительной документации у эксплуатирующей организации замечаний нет. Поставленное оборудование соответствует техническому предложению на поставку.

В процессе эксплуатации замечаний к работе оборудования нет. Замена фильтроэлементов картриджного типа не производилась, продолжают использоваться фильтроэлементы, входящие в комплект поставки оборудования 2016 и 2017 года. Система очистки фильтроэлементов импульсами сжатого воздуха работает без замечаний. Проблем, связанных с обслуживанием фильтровентиляционных, установок не было.

Директор

А.В. Кровшкин

Тутурин Д.Л.
795-307